

1. 事故発生の日時

平成21年4月11日(土) 9時30分頃

2. 事故発生の場所

東牟婁郡古座川町

3. 事故発生場所の工事名、工期、工事概要

工事名：平成20年度

橋りょう震災対策工事

工期：平成20年12月9日～平成21年6月30日

工事概要：橋長99.7m

橋梁修繕、耐震補強工事

4. 請負業者名

県外建設業者

5. 事故発生状況

橋西側で交通誘導中、東側から進入して来たトラックに接触し負傷。

○男性1名負傷(下請社員) 左第2中足骨骨折

6. 事故原因

(直接的原因)

- ・トラック運転手の前方不注意。

7. 改善対策

- ・交通誘導時の周囲確認の徹底