

1. 事故発生の日時 平成23年5月26日(木) 13時15分頃

2. 事故発生の場所 伊都郡かつらぎ町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：平成21年度 道路改良工事

工期：平成21年12月12日～平成23年 8月31日

4. 請負業者 県外建設業者

5. 事故発生状況

橋梁上部工足場解体作業中に、昇降設備(階段)最上段より転落し、負傷した。

○ 男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・作業手順書が曖昧で、親綱の撤去を行う前に作業床を撤去した。
- ・安全帯の設置箇所が適切でなかった。

7. 改善対策

- ・作業手順を明確にし、作業床を撤去した状態で作業を行う必要が生じた場合は、高所作業車を用いて作業を行う。
- ・安全帯の設置箇所を明確にし、適切な場所に設置