


事故現場写真




腰部が大型土嚢とバケットに挟まれ
負傷

事故状況説明図

(1) 左岸側にて、被災者がバックホウに大型土嚢の玉掛けの作業を行う。



(2) バックホウが上流側に反時計回りに旋回。オペレータから被災者は見えていなかった。



(3) バックホウがバランスを崩し上流側に横転。

