


事故現場写真



事故状況説明図



被害者が写真の位置で、ブロック積擁壁の天端コンクリート部分の型枠を組立中、セパレーター
の溶接に使用する鉄筋（丸棒9mm）の切断作業を
完了し、ディスクグラインダーのスイッチを切り、
すぐに砥石の回転が止まっていると思い込み、
下に置くときに左腕の作業着に回転部分が巻き
付いて負傷した。