



事故現場写真



固定されていない根太を踏み天秤状態となり、バランスを崩した。鋼管にしがみ付くような形で倒れ込み、顔と脇腹を負傷した。

# 事故状況説明図

