


事故現場写真



事故状況説明図



バックホウを移動(前進)させているにもかかわらず、被災者はバックホウの作業範囲に立ち入って並走(歩行)していた。その際、移動時にバックホウの上部が右側を向いていたため、被災者はバックホウの左後方部と大型土のうに挟まれ負傷した。