


事故現場写真

被災状況箇所近景



被災状況(再現)



レバーブロックで引抜きパイプレーター架台を引き起こした際に架台が被災者側に倒れてスライドセントルと架台との間に頭部を挟まれた。


被災者位置



被災状況箇所全景


事故状況説明図

引抜きバイブレータ移動作業開始時



スライドセントル移動時、シート台車のホイストクレーン装置が干渉したため、レバーブロックを用いて、引抜きバイブレータ架台を引き起こす作業を行った。

事故発生時



引抜きバイブレータ架台を引き起こす作業をしていたが、架台を引きすぎた為、引抜きバイブレータ架台が被災者側に倒れて、引抜きバイブレータ架台とスライドセントルに頭部を挟まれた。