

事故現場写真



アンカーロープ

玉掛けワイヤー



破損箇所



クーリングタワーカバー傷



床材傷

トタン塀傷



事故状況説明図

