


事故現場写真



バックホウが後退中、  
電柱に接触

事故状況説明図



被災電柱

後方不注意のため、電柱とバックホウが接触