

## 事故状況説明図

- ・ダンプの荷台にバケットを押し付け、排土板側の履帯をダンプの荷台へかけた。
- ・アームを旋回したところ、バランスを崩しバックホウが横転し、被災者が運転席から投げ出され、倒れてきたバックホウの屋根に頭部を挟まれた。

