

1. 事故発生の日時 令和5年11月29日(水) 10時00分頃
2. 事故発生の場所 和歌山市
3. 事故発生場所の工事名、工期
工事名：土砂災害対策工事
工期：令和5年9月2日～令和6年2月28日
4. 請負業者名 県内建設業者
5. 事故発生状況
コンクリート吹付作業中に親綱とライフラインを固定していたアンカー2本が脱落し、被災者が約2m下へ背中から転落した。
○男性1名負傷(第12胸椎椎体骨折)
6. 事故原因
 - ・親綱及びライフラインを同一のアンカーに固定していたこと。
 - ・親綱及びライフラインの支持状態の点検を実施していなかったこと。
7. 本件における改善対策
 - ・親綱とライフラインをそれぞれ異なる堅固な支持物に緊結すること。
 - ・作業前に親綱及びライフラインの支持状態の点検を行うこと。
 - ・一般的な労働安全衛生法に基づく安全教育はもとより、現地状況を踏まえた適切な安全対策を計画、共有及び実施を徹底すること。