

1. 事故発生の日時  
平成22年 2月20日 午前2時5分頃
2. 事故発生の場所  
和歌山県和歌山市
3. 事故発生場所の工事名、工期  
工事名：平成21年度 舗補  
平成20年度 長命  
外舗装補修外合併工事  
工期：平成22年 2月6日～平成22年3月26日
4. 請負業者名 県内建設業者
5. 事故発生状況  
23：30から舗装補修工事の為、規制開始。表層工にとりかかった頃、交通誘導員の誘導（制止）を無視してB.P側（岩出市側）の規制車に一般車両が接触し、その後4tコンバインドローラーと作業員に接触した。
6. 事故原因  
飲酒運転による運転手の過失として現在捜査中のため、事故の詳細は不明。
7. 改善対策  
社内で臨時安全会議を行い、安全意識の徹底をはかった。