

1. 事故発生の日時 平成24年9月29日(土) 9時00分頃

2. 事故発生の場所 日高郡日高川町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：災害復旧工事

工期：平成24年3月9日～平成24年12月1日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

バックホウにより大型土のうを吊り上げ旋回した際に、バックホウが横転し、近くにいた作業員が大型土のうとバックホウのバケットに挟まれた。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・車両系建設機械の用途外使用(パワーショベルによる荷の吊り上げ)
- ・車両系建設機械の作業範囲内への労働者の立ち入り
- ・無資格者による移動式クレーンの運転、玉掛け作業

7. 改善対策

- ・車両系建設機械の用途外使用の禁止の徹底
- ・車両系建設機械の作業範囲内に入らない
- ・有資格者による運転、作業の徹底