

1. 事故発生の日時 平成29年 6月12日(月) 10時20分頃

2. 事故発生の場所 和歌山市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：建築工事

工期：平成28年 9月29日～平成30年 1月31日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

6階スラブ型枠張りの作業工程中に事故発生。休憩中に被災者が作業の進捗状況を確認するため当該事故箇所に入った。その際、固定されていない根太（スラブ型枠受け用）に乗り、根太が天秤状態に傾き転倒。下階への墜落を防ぐため周りの根太へ掴まった際、顔と脇腹を打ち負傷した。

○男性1名負傷 上顎骨の骨折

6. 事故原因

事故箇所は落下の危険性があるため関係者以外立ち入り禁止としていたが、被災者が危険を軽視し範囲内に進入したうえ、本来乗ってはいけない根太に乗ったことが原因。

7. 改善対策

- ・立ち入り禁止箇所と危険内容を確認し根太に乗らないことを徹底する。
- ・朝礼や新規入場者教育にて不注意や危険軽視などのヒューマンエラー防止を徹底する。