

添付資料①：事故現場写真

作業状況(事故前)



(事故後)



添付資料②：事故状況説明図



既設擁壁の上部0.2m~0.3mの高さの位置を吹き付けている際、親綱とライフラインの固定アンカーが脱落し、作業員が背中から落下した。
尚、作業員はコンクリート吹付の作業をしておりコンクリート圧送機からの吹付パイプ・ノズルを肩にのせて作業をしていた。

 作業員
 吹付ヶ所



添付資料③-1 : 事故状況平面図

(事故のポイントとなる部分を明示して下さい)



添付資料③-2 : 事故状況断面図

(事故のポイントとなる部分を明示して下さい)

