

現地調査

和歌山県内で発生した土砂災害（地すべりに起因する道路災害も含む）について、県や市町村からの依頼に基づき実施する大規模土砂災害対策技術センター職員による現地調査に同行し調査を行った。また、技術開発が進められているドローン空中電磁探査における現地見学会への参加や過去の大規模土砂災害発生箇所の現地調査なども行い技術力の向上及び過去の大規模土砂災害に関する歴史的な知識の習得にも努めている。以下に令和3年度中の現地調査の実施状況を示す。



現地調査実施状況（和歌山市府中）



現地調査実施状況（上富田町下鮎川）

年月	路線・箇所名	事業実施主体	事業区分
2021年4月	紀の川市道竹房橋五百谷線（紀の川市竹房地区）	紀の川市	道路
2021年8月	上富田町町道一乗寺加茂線（上富田町下鮎川地区）	上富田町	道路
2021年8月	和歌山市府中地区	和歌山県	砂防
2022年3月	上富田町町道一乗寺加茂線（上富田町下鮎川地区）	上富田町	道路