

現地調査

和歌山県内で発生した土砂災害（地すべりに起因する道路災害も含む）について、県や市町村からの依頼に基づき実施する大規模土砂災害対策技術センター職員による現地調査に同行し調査を行った。以下に令和5年度の現地調査の実施状況を示す。

年月	路線・箇所名	事業実施主体	事業区分
令和5年6月	(箇所名未定)(紀の川市上鞆渕)	和歌山県	砂防
令和5年7月	野上清水線(紀美野町梅本)	和歌山県	道路
令和5年8月	上谷2(海南市冷水水)・別所(海南市下別所)・橋本(海南市下津町橋本)	和歌山県	砂防
令和5年9月	上谷2(海南市冷水水地内)	和歌山県	砂防
令和5年9月	別所(海南市別所地内)	和歌山県	砂防
令和5年9月	橋本(海南市下津町橋本)	和歌山県	砂防
令和5年11月	美里龍神線(紀美野町上ヶ井)	和歌山県	道路
令和5年11月	上ヶ井線(紀美野町赤木)	紀美野町	道路
令和5年12月	荒見北山線(紀の川市荒見)	紀の川市	道路
令和6年1月	大又藤野川線(日高川町大又)	日高川町	道路
令和6年2月	町道北入山上浦線(有田川町三瀬川)	有田川町	道路
令和6年2月	四邑13号線(かつらぎ町星山)	かつらぎ町	道路



現地調査実施状況①



現地調査実施状況②