

1. 事故発生の日時 平成23年12月23日(金) 10時00分頃

2. 事故発生の場所 伊都郡九度山町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：平成23年度 道路維持工事

工期：平成23年11月16日～平成24年3月19日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

盛土法面の除草作業を行っており、ネットフェンス沿いの除草作業をする際、ネットフェンスに絡みついたつるを取るのに防護メガネを付けたままでは見にくかったため、一時的に防護メガネを外し、外したままの状態、機械によるネットフェンス沿いの除草作業を行っていた。

その際、草の棘が飛来し、目に入り被災した。

○ 男性作業員1名負傷

6. 事故原因

・除草作業中に防護メガネを外して作業を行ったため。

7. 改善対策

・刈払機使用時は必ず防護メガネを着用するよう、作業員に再度周知徹底する。