

1. 事故発生の日時 平成24年12月12日（水）9時00分頃

2. 事故発生の場所 田辺市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：災害復旧工事

工期：平成24年7月27日～平成25年1月2日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

仮設道にバックホウを据えて吊り作業を行っていたところ、バックホウが傾き、運転者が操縦席から飛び降りた際に左踵骨を骨折した。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・無資格者による建設機械の操作。
- ・建設機械の用途外使用。
- ・法律等の規程に違反しないよう、必要な指導が行われていなかったこと。

7. 改善対策

- ・建設機械の資格に伴う適正なオペレーターの配置を定めるよう教育。
- ・建設機械の用途外使用禁止の教育を徹底。
- ・新規作業員に対する教育の実施。