

事故現場写真

荷上げ作業



ケーブルクレーン主索

ローチングとワイヤーの間に手をはさまれた

荷受け用ステージ

法長約70mを転落

盛土



事故状況説明図

