

1. 事故発生の日時 平成25年1月31日(木) 9時30分頃

2. 事故発生の場所 和歌山市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：設備工事

工期：平成23年7月1日～平成25年3月25日

4. 請負業者 県外・県内建設業者

5. 事故発生状況

R階でダクト工事の施工を終え、材料を手に持ち外部足場の昇降階段を降りていた際、踊り場部分の足場板が無く、高さ約1.8mから転落した。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・ 入場時のルートが通れなかったため、異なるルートを通った。
- ・ 本来あったはずの足場が取り外されていた。
- ・ 足場板があるであろうと思い移動した。
- ・ 段ボール箱を両手で持っており、視界が悪かった。

7. 改善対策

- ・ 作業前に全ての足場を日常点検チェックリストにより確認する。
- ・ 足場の昇降時、足元を確認して昇降する。