

1. 事故発生の日時 平成26年1月22日(水) 15時30分頃

2. 事故発生の場所 有田川町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路保全工事

工期：平成25年7月6日～平成26年3月10日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

アンカー工施工に伴う削孔機械を足場上で次の削孔位置へ移動中、足場に傾斜がついていたためにバランスを崩してしまい、作業員が転倒してきた機械に足を挟まれて負傷した。

○男性1名負傷 右頸骨高原骨折、右踵骨骨折

6. 事故原因

- ・被災者の過信（緩やかな傾斜であれば転倒しないという思い込み）

7. 改善対策

- ・作業手順の再確認（傾斜箇所では転倒防止のためチルホールを使用）
- ・安全確認の再徹底（作業場所の事前確認や緊急時の連絡体制の明示）