

事故現場写真

事故発生箇所


No.8+10付近(全景)




No.8+10付近(近景)



事故状況再現(事故発生箇所とは異なる)



事故状況説明図



左足かかとを踏まれ負傷

バックホウ後方死角内に立ち入り作業中であつた作業員に気付かずバックホウを後退させ、作業員と接触。
被災者はバックホウに背を向けて作業をしており重機の接近に気付かなかつた。