

1. 事故発生の日時 平成26年3月11日(火) 16時10分頃

2. 事故発生の場所 那智勝浦町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路災害復旧工事

工期：平成25年2月9日～平成26年3月31日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

型枠の設置作業中に、サンダーの電源を切って横に置こうとしたところ、完全に停止していない状態であったため服を巻き込み、左腕を切って負傷した。

○男性1名負傷 左腕裂傷

6. 事故原因

- ・作業ヤードの狭さ
- ・作業員の慣れによる不注意

7. 改善対策

- ・狭い場所での作業を減らすため、材料加工用のヤードを確保
- ・全作業員への安全教育と周知徹底