

1. 事故発生の日時 平成29年 8月 1日 (火) 14時40分頃

2. 事故発生の場所 上富田町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路維持修繕工事

工期：平成29年 6月28日～平成29年10月20日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

除草作業において、集草作業員が集草作業中に体勢が崩れ、そのときに足元に集草して置いてあった草が足に引っかかり、約5m離れた除草作業中の除草作業員に向かってよろめき、除草作業員が持っていた草刈機の刃に集草作業員の左足の膝上が接触し、裂傷した。

○男性1名負傷 左大腿部の裂傷

6. 事故原因

集草作業時における周囲の状況確認に不足があったことが事故の原因。

7. 改善対策

- ・除草作業員は周囲の状況が安全であることを確認して作業を行うことを徹底する。
- ・集草作業員などは除草作業員が作業中は接近しないことを徹底する。
- ・作業中の除草作業員に声を掛ける場合は、接近せずに笛等で合図を送ることを徹底する。
- ・朝礼での注意喚起やKY活動等のリスクマネジメント手法を用いて災害防止を徹底する。
- ・飛散防止作業員は周辺状況の把握に努める。