



添付資料①： 事故状況説明図



ポータブルウインチを立木に密着して固定させていなかった



伐倒時、ポータブルウインチが跳ね上がり顔面を直撃

添付資料②：事故現場写真

作業現場



被災状況



使用機械：ポータブルウインチ



伐倒時、ポータブルウインチが
跳ね上がり顔面を直撃