

1. 事故発生の日時 令和4年3月5日(土) 11時19分頃

2. 事故発生の場所 紀の川市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：急傾斜地崩壊対策工事

工期：令和3年7月29日～令和4年5月31日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

事故当日は、鉄筋挿入工の施工に使用する単管足場の組立作業を行っていた。被災者は下段にある資材の仮置場に移動するため、墜落制止用器具のフックを掛替える際に、バランスを崩し、4m下方に墜落した。

○男性1名負傷(顔面骨骨折、右脛骨・腓骨骨折、多発肋骨骨折)

6. 事故原因

移動時における墜落制止用器具のフックの掛替え時の墜落を防止するため、二丁掛けの二つのフックを相互に使用すべきであったが、被災者はどちらも解除してしまったことにより墜落した。

7. 改善対策

作業開始前のKY活動時に現場従事者全員で、足場組立時の作業手順の確認や墜落制止用器具の適切な使用方法等について、安全教育を徹底すること。