

1. 事故発生の日時 平成29年11月25日(土) 7時30分頃

2. 事故発生の場所 和歌山市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：河川整備工事

工期：平成29年9月23日～平成30年3月20日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

河川内に停船中だったバックホウ搭載の組立式台船（スパット式）にて、工事作業前の始業前点検を行っていた時、左舷後方ウインチのウインチドラムに巻いているワイヤーロープの巻きの緩みを直すため、左手で操作しながら右手でワイヤーロープの緩みを直していた際、指先がワイヤー巻取り部に巻き込まれ、被災者の右手3指を切断した。

○男性1名負傷 右示指、中指、環指の切断

6. 事故原因

- ・ウインチ操作中に、ワイヤーロープを持って作業を行っていた。
- ・ウインチの作業手順を定め、作業員に遵守させていなかった。

7. 改善対策

- ・点検時も含め、ウインチ操作中はワイヤーロープに触れないことを徹底する。
- ・危険性を特定し、そのリスクの除去・低減対策を記載した作業手順書を作成し、作業員に作業手順を熟知・遵守させる。
- ・安全朝礼及び作業開始前 KY ミーティングにて不注意・不安全行動の防止を徹底する。