

1. 事故発生の日時 令和4年2月9日(水) 11時25分頃

2. 事故発生の場所 高野町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路改良工事

工期：令和3年1月20日～令和4年3月25日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

被災した作業員が、補強盛土材に必要な土砂を現道脇の仮置場から下方の施工箇所まで不整地運搬車にて運搬する作業を行っていたところ、車両と作業員が、約9m下に転落した。

○男性1名死亡

6. 事故原因

- ・労働安全衛生法及び規則において、「不整地運搬車を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、機械の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定めなければならない」とされているが、作業計画を定めていなかったこと。
- ・上記作業計画による作業を行わなかったこと。
- ・作業場所の地形（傾斜）に適さない不整地運搬車を用いて作業を行ったこと。

7. 改善対策

- ・路側に土を盛るなどの転落防止対策を行うこと。
- ・シートベルトを使用すること。