



添付資料①


平面図



2段目（上段）の間知ブロック①を真直ぐに揃えるために持ち上げたところ、隣の間知ブロック②にあたり、それが被災者の左足に落下した。



断面図（発生箇所付近）



添付資料②

事故発生時の間知ブロックの仮置き状況
(2段積み)



改善対策

- ・ヤードの広さと施工量を勘案して間知ブロックの搬入量を調整し、平積み仮置きした。
- ・落下の危険がある資材等がないか現場内の点検を実施した。

間知ブロックの仮置き状況
(平積みの状況)



間知ブロックの仮置き状況
(平積みの状況)

