




添付資料①





被災前の状況（現場全体）



断面図



被災後の状況（水通し部）




被災者が落下するまでの流れ（略図）


添付資料②



架設通路設置（本堤作業部）



架設通路設置（間詰コンクリート部）



改善対策（架設通路）イメージ図

【改善対策計画】

- ・水通し部に本堤上部へ安全に昇降できるよう法令の基準に適合した架設通路を新たに設置し、下請作業員に対しその使用を徹底するよう指導した。
- ・当該工事現場にかかるリスクアセスメント及び安全教育を実施した。