

事故現場写真

誤操作



接触箇所

事故状況説明図

消波ブロック型枠

被災労働者

不整地運搬車  
進行方向



不整地運搬車