

事故現場写真



発生場所
切羽



被災者はかがんでいた



左支保工足元の高さ調整中



この辺りから剥落
高さ約2.0m



体に当たった後破碎した岩塊

事故状況説明図

